

Medienmitteilung, 11. Juli 2011, 11.45 Uhr**Grössere Schäden an der Infrastruktur zwischen Herisau und Urnäsch**

Nach dem heftigen Unwetter am späten Nachmittag von gestern Abend sind die Aufräumarbeiten bei den Appenzeller Bahnen AG in vollem Gange. Zwischen Herisau und Urnäsch wurden die Geleise an mehreren Stellen unterspült. Zudem sind mehrere Hangrutsche auf die Schienen niedergegangen. Die Instandstellungsarbeiten dauern voraussichtlich mehrere Wochen. Ein Busersatz zwischen Herisau und Urnäsch ist eingerichtet. Schätzungen zu den Kosten sind noch nicht möglich.

Gestern gingen um 16 Uhr auf dem gesamten Streckennetz der Appenzeller Bahnen starke Regenfälle nieder. Zeitweise war der Betrieb der Hauptlinien der Appenzeller Bahnen komplett eingestellt. Bis gegen 19 Uhr konnten bis auf den Abschnitt zwischen Herisau und Urnäsch alle Linien wieder in Betrieb genommen werden.

Unterspülte Geleise und Hangrutsche zwischen Herisau und Urnäsch

Der Streckenabschnitt zwischen Herisau und Urnäsch wurde an mehreren Stellen beschädigt. Es sind zahlreiche Hangrutsche auf die Schienen niedergegangen und Gleisanlagen von den Wassermassen unterspült worden. Das Trassee ist an mehreren Stellen destabilisiert worden und muss repariert werden. Die Appenzeller Bahnen klären mit Geologen ab, wie die Hangrutsche und das Schienentrassee gesichert werden können. Die Reparaturarbeiten in diesem Abschnitt dauern mehrere Wochen. Genauere Angaben zur Dauer und zu den Kosten der Wiederherstellung der Strecke können noch nicht gemacht werden.

Im Gebiet Zürchersmühle musste ein Zug aufgrund einer unpassierbaren Stelle anhalten. Ein Murgang traf im Anschluss einen Waggon dieser Komposition seitlich und füllte das Trassee mit Erde auf. Die Passagiere konnten den Zug unverletzt verlassen. Am Zug sind keine Schäden entstanden.

Bahnersatz zwischen Herisau und Urnäsch

Für die Kunden der Linie Gossau–Appenzell–Wasserauen ist ein Busersatz zwischen Herisau und Urnäsch eingerichtet. Verspätungen sind nicht auszuschliessen. Als Alternative bietet sich für die Kunden mit Ziel Appenzell die Fahrt über St.Gallen an.

Zeichen

ca. 2'100 mit Leerschlägen

Foto:

Überflutetes Trassee der Appenzeller Bahnen zwischen Sulzbrunn und Saien (Gmd. Urnäsch)

Für Rückfragen

Appenzeller Bahnen AG
Alexander Liniger
Direktionsassistent
Bahnhofplatz 10
CH-9101 Herisau
Tel. +41 (0)71 354 50 78